ZV Harpfinger Gruppe, Br. Obergebertsham

Lageeinmessung und Nivellement der Grundwassermessstellen und des Brunnens

	Lage UTM 32		Lage GK 4	
	Ostwert	Nordwert	Rechtswert	Hochwert
Br. 1 Obergebertsham	747687,82	5317644,47	4523876,22	5314047,03
GwM 1	747797,51	5317767,88	4523991,90	5314165,33
GwM 2	747440,86	5317798,57	4523636,84	5314209,88
GwM 3	747855,63	5317189,51	4524027,29	5313585,43
B 4				
GwM 5	747162,76	5317889,55	4523362,40	5314311,63
GwM 6	747342,76	5318395,62	4523561,89	5314810,17
GwM 7	748153,21	5317881,41	4524451,36	5314261,09
GwM 8	747947,52	5317921,36	4524147,55	5314312,89

	Höhe DHHN2016	Höhe DHHN12	Messfehler bzw. Ungenauigkeit	Bemerkung
				eingemessen von IB Höpflinger am 07.11.2023
Br. 1 Obergebertsham (OK Brunnendeckel)	598,39	598,36	<0,005m	Aufgrund doppelter, voneinander unabhängiger Messungen bestätigt
GwM 1 (OK Straßenkappe)	609,54	609,51	<0,005m	Aufgrund doppelter, voneinander unabhängiger Messungen bestätigt
GwM 2 (OK Straßenkappe)	603,67	603,64	<0,005m	Aufgrund doppelter, voneinander unabhängiger Messungen bestätigt
GwM 3 (OK Straßenkappe)	602,64	602,61	<0,005m	Aufgrund doppelter, voneinander unabhängiger Messungen bestätigt
GwM 5 (OK Straßenkappe)	600,69	600,66	<0,005m	Aufgrund doppelter, voneinander unabhängiger Messungen bestätigt
GwM 6 (OK Straßenkappe)	594,92	594,89	<0,005m	Aufgrund doppelter, voneinander unabhängiger Messungen bestätigt
GwM 7 (OK Straßenkappe)	617,28	617,25	<0,005m	Aufgrund doppelter, voneinander unabhängiger Messungen bestätigt
GwM 8 (OK Straßenkappe)	618,24	618,21	<0,005m	Aufgrund doppelter, voneinander unabhängiger Messungen bestätigt